

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/rtmg-performance-20-tsi-ea888-gen-2-reinforced-racing-gasket-p-170837.html>



RTMG Performance 2.0 TSI EA888 Gen 2 Reinforced Racing Gasket

Cena brutto	1 209,99 zł
Cena netto	983,73 zł
Numer katalogowy	RTMG-901-0855

Opis produktu

Wzmocniona uszczelka wyścigowa do silników 2.0 TSI EA888 Gen 2 to wysokowydajna uszczelka zapewniająca lepsze uszczelnienie i trwałość w silniku 2.0 TSI EA888 Gen 2. Silnik 2.0 TSI EA888 Gen 2 słynie z imponującej mocy i efektywności dzięki zaawansowanej konstrukcji i technologii. Nawet najlepsze jednostki mogą jednak borykać się z problemami wynikającymi z awarii uszczelki. Uszczelka to mechaniczne uszczelnienie zapobiegające wyciekom w silniku. Znajduje się między dwiema powierzchniami styku, takimi jak głowica cylindra i blok silnika. Gdy uszczelka ulegnie awarii, może to prowadzić do różnych problemów, w tym przegrzewania, spadku mocy, a nawet uszkodzenia silnika. Dlatego warto stosować uszczelki wysokiej jakości, a wzmocniona uszczelka wyścigowa do silników 2.0 TSI EA888 Gen 2 to znakomity wybór do zastosowań torowych. Uszczelka wykonana jest z wysokiej jakości materiału odpornego na intensywne temperatury i ciśnienie występujące w silniku 2.0 TSI EA888 Gen 2. Została również wzmocniona warstwami metalu, co zwiększa jej wytrzymałość i trwałość, dzięki czemu jest mniej podatna na awarie nawet w skrajnych warunkach. Oprócz zwiększonej wytrzymałości i trwałości, wzmocniona uszczelka wyścigowa do silników 2.0 TSI EA888 Gen 2 zapewnia także lepsze uszczelnienie. To zasługa precyzyjnego projektu, który gwarantuje ciasne dopasowanie między uszczelką a współpracującymi powierzchniami w silniku, co ogranicza wycieki mogące pogarszać osiągi. Podsumowując, wzmocniona uszczelka wyścigowa do silników 2.0 TSI EA888 Gen 2 to świetny wybór dla osób chcących ulepszyć uszczelkę w swoim silniku. Wysokiej jakości materiały, wzmocniona konstrukcja i precyzyjne wykonanie czynią ją niezawodnym i skutecznym sposobem na poprawę osiągnięć silnika 2.0 TSI EA888 Gen 2. * Odpowiednia do silników 2.0 TSI EA888 Gen 2. ** Ten produkt nie jest rozwiązaniem typu bolt-on i do prawidłowego montażu wymagane jest frezowanie kieszeni w bloku silnika.