

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/hpfp-zestaw-walka-bez-cam-lobe-rtmg-performance-dla-20-tfsi-ea113-fioletowy-p-3610.html>

## HPFP zestaw wałka bez Cam Lobe RTMG Performance dla 2.0 TFSI EA113 Fioletowy



Cena brutto	<b>1 188,33 zł</b>
Cena netto	<b>966,12 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331469139</b>
Kod producenta	<b>RTMG-901-0317</b>

### Opis produktu

Ten zestaw zawiera wszystkie części potrzebne do konwersji pompy paliwa wysokiego ciśnienia z prowadnicy krzywkowej na zestaw z rolką, tak jak w nowszych silnikach EA888 TSI. W silniku 2.0 TFSI EA113 często występuje nadmierne zużycie prowadnicy krzywkowej, która styka się z krzywką wałka rozrządu. Jeśli prowadnica krzywkowa przetrze się na wylot, może to spowodować poważne uszkodzenia silnika i wałka rozrządu ssącego. Ta konwersja zapobiega temu problemowi i zapewnia niezawodną, płynną pracę pompy paliwa wysokiego ciśnienia, bez potrzeby ponownej wymiany prowadnicy krzywkowej. \* Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do seryjnych wałków rozrządu.