

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zamiennik-zaworu-egr-land-rover-discovery-defender-z-silnikami-td5-p-37838.html>



## Zamiennik zaworu EGR Land Rover Discovery, Defender z silnikami Td5

Cena brutto	<b>195,00 zł</b>
Cena netto	<b>158,54 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331574263</b>
Kod producenta	<b>EGR_11/ZU</b>

### Opis produktu

Zastosowanie: Land Rover Discovery 2, 1998 - 2004, silnik Td5 2.5 Diesel Land Rover Defender 90, 1998 - 2006, silnik Td5 2.5 Diesel Land Rover Defender 110, 1998 - 2006, silnik Td5 2.5 Diesel Kody silników: 10P, 15P oraz 16P. Uwaga: W wyżej wymienionych samochodach mogły występować inne odmiany zaworów EGR. Proszę sprawdzić dokładnie zawór EGR przed zakupem części. Numery katalogowe zaworów EGR: 7.22434.04 ERR6620 WAV100270 WAV000020 Informacje techniczne: materiał zamiennika: stal kwasoodporna; materiał zaślepek: stal kwasoodporna 4 mm; materiał uszczelnień: GAMBIT AF-1000, odporny na wszystkie warunki panujące w układzie wydechowym; średnica rury: 63,5 mm; całkowita długość: 100 mm; specjalna obejma do flansz ze stali nierdzewnej. Po wymianie uszkodzonego zaworu EGR na zamiennik należy w nowszych modelach samochodów zmienić oprogramowanie, aby sterownik silnika nie zgłaszał błędów. Do zastosowania poza drogami publicznymi oraz w sporcie motorowym.