

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zestaw-łożysk-mechanizmu-różnicowego-do-bmw-typ-188k-e46-e39-e53-e65-e83-e85-p-177638.html>

## Zestaw łożysk mechanizmu różnicowego do BMW Typ 188K E46 E39 E53 E65 E83 E85



Cena brutto	<b>1 221,76 zł</b>
Cena netto	<b>993,30 zł</b>
Numer katalogowy	<b>RD2011</b>

### Opis produktu

BMW K Type Differential Bearing Replacement Kit (1999-2006): E46, E39, E38... Opis produktu: Zadbaj o modernizację i trwałość dyferencjału w swoim BMW dzięki zestawowi RacingDiffs K Type Differential Bearing Replacement Kit. Zestaw został zaprojektowany specjalnie dla modeli BMW produkowanych w latach 1999-2006 i dopasowany do specyficznych wymagań dyferencjału typu K. Ten typ dyferencjału powszechnie występuje w modelach BMW, takich jak E46, E39 i E38. Pełną listę kompatybilności znajdziesz na dole strony. Kluczowe cechy: Identyfikacja łożysk: Przeznaczone do modeli BMW z silnikami 6-cylindrowymi (188K) i 8-cylindrowymi (215/220K). Komponenty jakości OEM: Zaufaj trwałości i jakości elementów RacingDiffs, dopasowanych dla optymalnego montażu i działania. Wsparcie z instrukcjami: Nasza galeria wideo pełna jest poradników montażowych, co ułatwia bezproblemową naprawę. Kompletny zestaw naprawczy: Od podkładek dystansowych crush sleeve po uszczelniacze kołnierzy — nasz zestaw zapewnia pełną i dokładną naprawę. Jak rozpoznać, że dyferencjał wymaga wymiany łożysk? Charakterystyczny hałas z dyferencjału/skrzyni pojawia się podczas przyspieszania i wytracania prędkości (hamowanie silnikiem). Aby odróżnić odgłos łożysk dyferencjału od hałasu łożysk kół, wykonuj lekkie ruchy kierownicą w lewo i prawo, jak przy rozgrzewaniu opon przed wyścigiem. Jeśli natężenie dźwięku się zmienia, winne są łożyska kół. Jeżeli pozostaje bez zmian, oznacza to konieczność wymiany łożysk dyferencjału. Komponenty RacingDiffs mają jakość OEM. Zestaw naprawczy zawiera: -1x Crush sleeve shim-1x Small pinion bearing-1x Large pinion bearing-1x Input flange oil seal-2x Output flange oil seal Dyferencjał typu K występował w następujących modelach BMW: - Seria 3: E46- Seria 5: E39- Seria 7: E38 (późne wersje), E65, E66, E67- Seria X3: E83- Seria X5: E53- Seria Z: E85, E86